

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Dipartimento Territorio e Ambiente

Servizio 4 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(ART.1 D.L. 180/98 CONVERTITO CON MODIFICHE CON LA L.267/98 e ss. mm. ii.)

Bacino Idrografico del Fiume

San Leonardo (PA)

1° AGGIORNAMENTO

2008

CARTA DEI DISSESTI N° 14

Comuni di:

Campofelice di Fitalia - Ciminna - Mezzojuso - Vicari

Scala 1:10.000

3	4	5	6	7	8
620050	620060	620070	620080	620090	620100
620096	620100	620110	620120	620130	620140
620130	620140	620150	620160	620170	620180
620170	620180	620190	620200	620210	620220
620210	620220	620230	620240	620250	620260
620250	620260	620270	620280	620290	620300
620290	620300	620310	620320	620330	620340

LEGENDA

FENOMENI FRANOSI

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti dovuti ad erosione accelerata

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite comunale

