

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE  
Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"  
U.O. 3.1 "Pianificazione e Programmazione P.A.I."


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(ART. 67 D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152 E SS.MM.II.)

**Conferenza Programmatica del 26-03-2014**

(Art. 130 della L.R. n. 6 del 03/05/2001)

Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (072) e Area  
Territoriale tra il Bacino Idrografico del F. Palma e il Bacino  
Idrografico del F. Imera Meridionale (071)

## GEOMORFOLOGIA



REPORT FOTOGRAFICO  
COMUNE DI RESUTTANO



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A CURA DEL DOTT. GEOL. E. ASCIA, RELATIVA AL SOPRALLUOGO  
ESEGUITO IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2013 PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI RESUTTANO (CL)**

***Area a valle di via Colombo: modifica dissesto n. 072-2RS-114.***



**Foto nn.1 e 2:** frana di scorrimento (codice dissesto n. 072-2RS-114), che ha traslato a valle un rilevante tratto del corpo stradale di via Colombo con annesse opere di contenimento.



**Foto nn.3 e 4:** frana di scorrimento (codice dissesto n. 072-2RS-114); in evidenza le gabbionate in origine poste a contenimento del nord della carreggiata e traslate a valle dalla frana (foto n.3) e veduta panoramica dell'evento calamitoso a nord degli edifici lungo la via Castelnuovo (foto n.4).



**Foto nn.5 e 6:** frana di scorrimento (codice dissesto n. 072-2RS-114); in evidenza particolari delle lesioni lungo la carreggiata di Via Colombo ai marciapiedi (foto n.5) e cordoli (foto n.6,) con rigetto decimetrico.



## ***Movimenti gravitativi a monte di via Castelnuovo ed a tergo di alcuni fabbricati causati dalle abbondanti piogge precedenti la notte del 3 febbraio 2014***



**Foto n.7:** frana di scorrimento (codice dissesto n. 072-2RS-114), panoramica areale con evidente individuazione della nicchia di distacco del materiale terroso franato a tergo dei fabbricati posti lungo la via Castelnuovo. (Foto fornita per gentile concessione dal Geol. D. Bonelli).



**Foto n.8:** frana di scorrimento (codice dissesto n. 072-2RS-114), particolare dei lavori di pronto intervento di rimozione del materiale terroso franato a tergo della pertinenza esterna al fabbricato ai civici nn.170-172 posti lungo la via Castelnuovo. (Foto fornita per gentile concessione dal Geol. D. Bonelli).



**Foto nn.9 e 10:** frana di scorrimento (codice dissesto n. 072-2RS-114); in evidenza particolari dei lavori di pronto intervento di rimozione del materiale terroso franato a tergo della pertinenza esterna nord e sul muro perimetrale est del fabbricato posto lungo la via Castelnuovo ai civici nn.170-172. (Foto fornita, per gentile concessione, dall'Amministrazione Comunale di Resuttano nel corso della riunione del 26 marzo 2014, di condivisione del presente VIII aggiornamento).






### *Area a valle di via Castelnuovo: modifica dissesto n. 072-2RS-113*



**Foto nn.11 e 12:** frana di scorrimento (codice dissesto n. 072-2RS-113); in evidenza particolari dei quadri fessurativi ai paramenti murari esterni fabbricati posti a valle della via Castelnuovo al civico n.133 e al civico n.19 di via Tegolai..



**Foto nn.13 e 14:** frana di scorrimento (codice dissesto n. 072-2RS-113); in evidenza particolari dei quadri fessurativi alla pavimentazione del marciapiede (foto n.13) e alla scalinata (foto n.14) a valle della via Castelnuovo.



**Foto n.15:** frana di scorrimento (codice dissesto n. 072-2RS-113), in evidenza particolari dei quadri fessurativi ai manufatti (muretto) posti a tergo del locale distributore di carburante lungo la via Castelnuovo.



**Foto n.16:** frana di scorrimento (codice dissesto n. 072-2RS-113), in evidenza particolari dei quadri fessurativi al paramento murario esterno al fabbricato posto ad angolo tra la via Castelnuovo e la via Tegolai al civico n.29