

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(ART.1 D.L. 180/98 CONVERTITO CON MODIFICHE CON LA L.267/98 E SS.MM.II.)

**Bacino Idrografico del fiume Ippari ed aree
comprese tra il bacino del fiume Dirillo e il bacino
del fiume Irminio (079 – 080 - 081)**

**1° Aggiornamento puntuale della CTR n°647030
(Comune di Vittoria - Rg)**



Anno 2011

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

**BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME IPPARI ED AREE COMPRESSE TRA IL BACINO DEL FIUME
DIRILLO E IL BACINO DEL FIUME IRMINIO**

REGIONE SICILIANA



IL PRESIDENTE

On.le Raffaele Lombardo

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

Assessore Dott. Calogero Gianmaria Sparma

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Dirigente Generale Dott. Giovanni Arnone

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Dirigente Responsabile Ing. Vincenzo Sansone

UNITA' OPERATIVA PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

Dirigente Dott.ssa Francesca Grosso

Coordinamento

Ing. Vincenzo Sansone - Dirigente – S.3 “Assetto del territorio e Difesa del Suolo”

Dott.ssa Francesca Grosso - Dirigente – U.O. S.3.1 “Pianificazione e programmazione P.A.I.”

Redazione della relazione di aggiornamento

Dott. Salvatore Chessari

Dott. Giulia Dimartino

Progetto grafico e stampa:

Dott. Salvatore Chessari

INDICE

1 Premessa.....	1
2 Verifica tecnico-amministrativa della proposta di aggiornamento parziale del dissesto con codice 080-7VI-005.....	3
3 Descrizione della modifica al dissesto geomorfologico con codice 080-7VI-005.....	4
4. Documentazione cartografica.....	5

ALLEGATI: Carte tematiche in scala 1 :10.000

- Carte dei dissesti geomorfologici n. 1 (Tavola n° 8);
- Carte della pericolosità e del rischio geomorfologico n. 1 (Tavola n° 8);

N.B. – La cartografia tematica allegata sostituisce a tutti gli effetti quella del P.A.I. approvato con Decreto del Presidente della Regione n.351 del 30.11.2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11 del 03.03.2006.

**1° Aggiornamento puntuale del P.A.I. del Bacino Idrografico del fiume Ippari ed aree
comprese tra il bacino del fiume Dirillo e il bacino del fiume Irminio relativo alla C.T.R. n.
647030 per il territorio del Comune di Vittoria, a seguito della procedura di aggiornamento
del dissesto codice 080-7VI-005**

1. Premessa

La Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente, dopo il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico, approvato con decreto del 4 luglio 2000, si è dotata del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), quale frutto di una costante interlocuzione con le Amministrazioni locali e, più in generale, gli altri soggetti interlocutori della pianificazione di bacino, per ascoltare le esigenze del territorio nelle sue diverse espressioni.

Il metodo della concertazione e della condivisione delle scelte ha, in tal modo, agevolato e agevola le decisioni che incidono sul territorio, consentendo così alla Sicilia di affrontare in maniera organica i problemi della salvaguardia dal rischio idrogeologico.

Tutto ciò al fine di pervenire ad una puntuale definizione dei livelli di rischio e fornire criteri e indirizzi indispensabili per l'adozione di norme di prevenzione e per la realizzazione di interventi volti a mitigare od eliminare il rischio.

Il Piano è suscettibile di aggiornamento a seguito di variazioni succedutesi nel tempo o a nuovi studi che dimostrino un diverso assetto del territorio, così come indicato nelle Norme di Attuazione (cap.11 della Relazione Generale).

In particolare, l'art. 5 “Aggiornamenti e modifiche” recita:

“1. Il P.A.I. potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche su richiesta e/o segnalazioni di Enti pubblici e Uffici territoriali, in relazione a:

- a) indagini e studi a scala di dettaglio presentati da pubbliche amministrazioni;*
- b) nuovi eventi idrogeologici idonei a modificare il quadro della pericolosità;*
- c) variazioni delle condizioni di pericolosità derivanti da:*
 - Effetti di interventi non strutturali;*
 - Realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate ed effetti prodotti dalle opere realizzate per la mitigazione del rischio.*

2. Nei casi di cui ai precedenti punti a), b) e c), le amministrazioni interessate devono provvedere a perimetrare le aree sulla Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10000 e a trasmettere tali elaborati all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Territorio.

3. Le modifiche e/o le integrazioni e gli aggiornamenti del P.A.I. saranno approvati con Decreto del Presidente della Regione, previa Delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente.

4. Tutti gli elementi ricadenti in aree a pericolosità determinano condizioni di rischio; per quanto riguarda quelli non individuati nelle carte allegate al progetto del P.A.I., si invitano i comuni a segnalarne la presenza con ubicazione su cartografia.”

Nella logica del suddetto Articolo 5 del Cap. 11 della Relazione Generale, si è pertanto proceduto all'aggiornamento puntuale del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Ippari ed aree comprese tra il bacino del fiume Dirillo e il bacino del fiume Irminio (079 – 080 - 081), adottato dalla Regione Sicilia con D.P.R. n.351 del 30/11/2005 e pubblicato sulla G.U.R.S. n.11 del 3/3/2006. L'approvazione amministrativa del vigente P.A.I. è avvenuta a conclusione di un iter burocratico, precedentemente al quale è stato effettuato il censimento ed il rilevamento dei fenomeni di dissesto geomorfologico ed idraulico che caratterizzano l'intero territorio del bacino idrografico.

Il presente aggiornamento riguarda il centro urbano di Vittoria, prevedendo la modifica di una porzione del dissesto geomorfologico avente codice 080-7VI-005, a seguito di proposta di ripermimetrazione del dissesto da parte dell'amministrazione comunale di Vittoria che ritiene una porzione di esso inattivo, sulla base dei dati del monitoraggio effettuato nell'ambito del “Progetto di consolidamento, bonifica e recupero ambientale dell'abitato di Vittoria compreso fra la via Milano, via Vicenza, via G. Rossa e via XX Settembre” finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

Le modifiche prodotte sono contenute nella cartografia P.A.I. del Fiume fiume Ippari ed aree comprese tra il bacino del fiume Dirillo e il bacino del fiume Irminio n.8, relativa alla Sezione n. 647030 della Cartografia Tecnica Regionale (C.T.R.) della Sicilia a scala 1:10.000.

Per l'individuazione delle aree a rischio geomorfologico, nell'ambito degli aggiornamenti, ci si è avvalsi della metodologia proposta dalla Relazione Generale del P.A.I., producendo una

rappresentazione cartografica in scala 1: 10.000 dei dissesti geomorfologici (Carta dei Dissesti) e la conseguente Carta della Pericolosità e del Rischio Geomorfologico in scala 1:10.000 (Carta della Pericolosità e del Rischio geomorfologico), elaborata dopo avere definito i livelli di pericolosità e rischio conseguenti dalle variazioni proposte.

2. Verifica tecnico-amministrativa della proposta di aggiornamento parziale del dissesto con codice 080-7VI-005

Nelle carte (C.T.R. n.647030, n.8) dei dissesti, della pericolosità e del rischio geomorfologico del P.A.I. suddetto e vigente, è stata cartografata, su segnalazione del comune di Vittoria, un'area in dissesto con codice 080-7VI-005 (deformazione superficiale lenta, attiva) che ha generato una pericolosità attesa P2 ed elementi a rischio in centro abitato R4.

Con note prot. n.11874 del 17/03/2010 (riferimento nota comunale prot. n.6912 del 16/02/2010) e n.21881 del 29/03/2010, il comune di Vittoria ha richiesto ai sensi dell'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., la ripermimetrazione del dissesto codificato 080-7VI-005.

In riferimento a tali istanze, quest'Amministrazione ha fissato, con nota prot. n. 37188 del 08/06/2010, un sopralluogo congiunto in data 15/06/2010 atto a valutare l'ipotesi di modifica al P.A.I. vigente sulla scorta dei dati di monitoraggio dell'area in questione finanziati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del "Progetto di consolidamento, bonifica e recupero ambientale dell'abitato di Vittoria compreso fra la via Milano, via Vicenza, via G. Rossa e via XX Settembre". Con nota prot. n.53160 del 30 Agosto 2010, quest'Amministrazione ha sollecitato, così come definito nel verbale di sopralluogo del 15/06/2010, l'amministrazione comunale di Vittoria a trasmettere una nuova perimetrazione del dissesto codificato 080-7VI-005 sulla base dei dati di monitoraggio dell'area.

Con nota comunale prot. n.43765 del 5/10/2010, acquisita agli atti con prot. n. 62075 del 6/10/2010, l'amministrazione comunale di Vittoria ha notificato la proposta di ripermimetrazione del dissesto 080-7VI-005, ritenendo una porzione di esso inattivo, sulla base dei dati del monitoraggio effettuato nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

Con nota prot. n.65362 del 21/10/2010, quest'Amministrazione ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Vittoria la previsione di aggiornamento della C.T.R.n. 647030 (dissesti, pericolosità e rischio geomorfologico) del P.A.I. del bacino idrografico del fiume Ippari ed aree comprese tra il bacino del fiume Dirillo e il bacino del fiume Irminio (079 - 080 - 081). La previsione di aggiornamento suppone una porzione del dissesto 080-7VI-005, adesso identificata con codice 080-7VI-025, come deformazione superficiale lenta inattiva, di conseguenza la pericolosità attesa è P1 ed il rischio in centro abitato passa da R4 ad R2.

Con nota comunale prot. n.57237 del 9/12/2010, acquisita agli atti con prot. n.1422 del 11/01/2011, l'amministrazione comunale di Vittoria ha comunicato di non rilevare alcuna osservazione alla previsione di aggiornamento trasmessa da quest'Amministrazione con nota prot. n.65362 del 21/10/2010.

Con nota prot. n. 0028192 del 27/05/2011 la Provincia Regionale di Ragusa comunica che in merito alle previsioni d'aggiornamento non rileva alcuna osservazione.

3. Descrizione della modifica al dissesto geomorfologico con codice 080-7VI-005

L'aggiornamento riguarda il settore meridionale del dissesto originario, mentre rimane attiva la rimanente porzione.

L'originario dissesto (080-7VI-005) risulta suddiviso in due parti aventi codice 080-7VI-005 per la parte rimasta attiva e codice 080-7VI-025 per la parte classificata inattiva.

Tali dissesti, risultano complessivamente di uguale dimensione rispetto a quello censito precedentemente e presentano le caratteristiche illustrate nelle tabelle di raffronto con la situazione precedente, contraddistinta dallo sfondo grigio:

DISSESTO

Situazione	SIGLA	Tipologia	Attività	Area (ha)
DPR n. 351/2005	080-7VI-005	deformazione superficiale lenta	Attivo	3,17
Aggiornamento	080-7VI-005	deformazione superficiale lenta	Attivo	2,4
Aggiornamento	080-7VI-025	deformazione superficiale lenta	Inattivo	0,77

PERICOLOSITA'

Situazione	SIGLA	Grado Pericolosità (P)	Area (ha)
DPR n. 351/2005	080-7VI-005	Media (P2)	3,17
Aggiornamento	080-7VI-005	Media (P2)	2,4
Aggiornamento	080-7VI-025	Bassa (P1)	0,77

RISCHIO

Situazione	Collegamento dissesto	Tipologia elemento	Livello di rischio (R)	Area (ha)
DPR n. 351/2005	080-7VI-005	Centro abitato (E4)	Molto Elevato (R4)	3,17
Aggiornamento	080-7VI-005	Centro abitato (E4)	Molto Elevato (R4)	2,4
Aggiornamento	080-7VI-025	Centro abitato (E4)	Medio (R2)	0,77

4. Documentazione cartografica

Gli aggiornamenti cartografici della Carta dei Dissesti n.8 relativa alla C.T.R. n. 647030 e della Carta della Pericolosità e del Rischio geomorfologico n.8 relativa alla C.T.R. n.647030, vengono allegati al presente aggiornamento, per la modifica di una porzione del dissesto con codice 080-7VI-005 a seguito di proposta di ripermetrazione del dissesto, da parte dell'amministrazione comunale di Vittoria, e sostituiscono le corrispondenti del D.P.R. n.351 del 30/11/2005, pubblicato nella G.U.R.S. n.11 del 3/3/2006.