



Marina Militare

Comando Zona Fari della Sicilia

98100 MESSINA

C. F. 80010460832

Ufficio Tecnico

Sc.

INDIRIZZO TELEGRAFICO: Marifari ME

Prot. N° 165793 Allegati 1

ARGOMENTO: Comune S. MARINA SALINA

Adozione del Piano Regolatore del Porto
Prescrizione segnaletica.

*(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)*

S. MARINA SALINA	
1985	
Prot. n.	2307

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Paolo ...)



98100 Messina,

3 AGO. 1985



COMUNE di:

98050 = S. MARINA SALINA = (ME)

e, per conoscenza:

MARINELLA 98100 = MESSINA =

COMPARE 98100 = MESSINA =

INGENIO CIVILE CO. MM.

980100 = PALERMO =

VISTO: CON RIFERIMENTO AL PROPRIO VOTO
N. 821/28-11-86

IL SEGRETARIO

Riferimento foglio n° 1776 dell'11/6/1985
non a tutti.

- Si comunica di seguito la segnaletica da adottare per la realizzazione del piano regolatore del porto, approvata da Marispefari Roma con Dp, n° 11960 del 25 Luglio 1985:

a) Molo sopraflutto (ingresso Sud):

sulla testata a dritta entrando: n° 1 fanale a luce verde intermittente installato su palo Dalmine pitturato in verde alto mt. 5 dal piano del calpestio e dotato di scala guardiacorpo avente le seguenti caratteristiche: luce 0,5 sec., eclisse 2,5 sec.; periodo 3 sec.; portata nominale miglia 5;

b) Molo Sottoflutto (ingresso Sud):

sulla testata a sinistra entrando: n° 1 fanale rosso avente le stesse caratteristiche del fanale precedente ed il palo Dalmine pitturato in rosso;

c) Ingresso Nord:

viene confermata la segnaletica già esistente ad eccezione del fanale binato verde che dovrà essere spostato sulla testata del nuovo Molo.

Le linee di alimentazioni dovranno essere installate in appositi cunicoli con pozzetti

AL D. A. N° 606/87

DEL 17/6/87 L'ASSESSORE

ly

./.



Marina Militare

Comando Zona Fari della Sicilia

98100 MESSINA

C. F. 80010460832

Ufficio Tecnico *Sex*
INDIRIZZO TELEGRAFICO: **MarifariME**

Prot. N° *Allegati*

ARGOMENTO: **Comune S. MARINA SALINA (ME) •**
Adozione del Piano Regolatore del Porto •
Prescrizione segnaletica.-

*(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)*

2

di ispezione sui M.li.-

Durante l'esecuzione dei lavori la segnaletica provvisoria potrà essere la stessa di cui sopra spostabile con l'avanzamento dei lavori.-

2. • Non si ritiene opportuno la installazione del fare di atterraggio, indicato con il n° 11 sulla planimetria, in considerazione della vicinanza dei 2 fari già esistenti di Punta Lingua (E.F. 3300) e di Capo Salina (E. F. 3296).-

3. • Si restituisce la planimetria allegata al foglio in riferimento.-
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

VISTO: CON RIFERIMENTO AL PROPRIO VOTO

N. 821 del 28-11-86

IL SEGRETARIO

IL COMANDANTE
C. F. Augusto BASILE