

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Servizio 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

IV Aggiornamento

(At 5 delle Norme di Attuazione della Predisposizione Generale del P.A.I. Sicilia - Anno 2004)

Bacino Idrografico del F. San Leonardo (033)

Comune Interessato: Caccamo

CARTA DEI DISSESTI GEOMORFOLOGICI

TAV. N. 07 - CTR N. 609050

Comune di Caccamo

Scala 1:10.000

Anno 2013

LEGENDA

FENOMENI FRANOSI

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti dovuti ad erosione accelerata

Sito d'attenzione

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area territoriale

Limite comunale

