

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il Aggiornamento

Bacino idrografico del Fiume Eleuterio (037) e area tra i bacini del F. Eleuterio e del F. Oreto (038)

Comune interessato: MARINEO

Carta dei Dissesti Geomorfologici

Tav. N. 12 - CTR N. 608060

Comuni di: MARINEO - MONTEALE

Scala 1:10.000

Anno 2013

FENOMENI FRANOSI

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti dovuti ad erosione accelerata

Sito d'attenzione

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area territoriale

Limite comunale