

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(ART.1 D.L. 198/95 CONVERTITO CON MODIFICHE CON LA L.267/98 e ss. mm. i.)

- Bacino Idrografico del F. San Bartolomeo (045)

- Area Territoriale tra il Bacino del F.Jato e il F. San Bartolomeo (044)

- Area tra F. S. Bartolomeo e Punta di Solanto (046)

2° AGGIORNAMENTO "PARZIALE"



CARTA DEI DISSESTI N° 02

COMUNI DI: SAN VITO LO CAPO

Scala 1:10.000



Anno 2011

FENOMENI FRANOSI

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti dovuti ad erosione accelerata

Sito d'attenzione

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite dell'area intermedia

Limite comunale



046-9SV-073

046-9SV-074

046-9SV-075

046-9SV-076

SCALA 1:500