

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Dipartimento Territorio e Ambiente

Servizio 4 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo"

Piano Stralcio di Bacino


per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L.267/98 e ss. mm. ii.)

Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061)

e area territoriale tra i

Bacini del F. Verdura e del Fiume Magazzolo (061A)



Carta dei Dissesti N° 07

Comuni di:

Bisacchino-Caltabelotta-Chiusa Sclafani-Contessa Entellina-Giuliana-Sambuca di Sicilia

Scala 1:10.000

		1	2
	3	619070	619080
	4	619120	620050
12	13	8	9
18	19	14	10
	20	15	11
	21	16	17
	22	12	13
	23	14	14
	24	15	15
	25	16	16

Anno 2006

Legenda

Tipologia

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti conseguenti ad erosione accelerata

Sito di attenzione

Stato di Attività

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area territoriale tra i Bacini del F. Verdura e del F. Magazzolo

Limite comunale

