

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Dipartimento Territorio e Ambiente

Servizio 4 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L.267/98 e ss. mm. ii.)

Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061)

e area territoriale tra i

Bacini del F. Verdura e del Fiume Magazzolo (061A)

CARTA DEI DISSESTI N° 13

Comuni di: Caltabelotta-Chiusa Sclafani-Giuliana-Sambuca di Sicilia

Scala 1:10.000

		1	2	
	3	619070	619080	620010
	7	619110	619120	620050
	8	619150	619160	620090
12	619140	619150	619160	620100
13	619140	619150	619160	620110
14	619140	619150	619160	620120
15	619140	619150	619160	620130
16	619140	619150	619160	620140
17	619140	619150	619160	620150
18	628020	628030	628040	
19	628020	628030	628040	
20	628020	628030	628040	
21	628020	628030	628040	
22	628020	628030	628040	
23	628020	628030	628040	
24	628020	628030	628040	
25	628020	628030	628040	
26	628020	628030	628040	

Anno 2006

LEGENDA

TIPOLOGIA

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti conseguenti ad erosione accelerata

Sito di attenzione

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area territoriale tra i Bacini del F. Verdura e del F. Magazzolo

Limite comunale

