

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Dipartimento Territorio e Ambiente

Servizio 4 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L. 267/98 e ss. mm. ii.)

Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061)

e area territoriale tra i

Bacini del F. Verdura e del Fiume Magazzolo (061A)

CARTA DEI DISSESTI N° 18

Comune di: Caltabellotta

Scala 1:10.000

		1	2
	3	619070	619080
	7	619110	619120
	8	619130	619140
12	13	14	15
619140	619150	620090	620100
620070	620080	620130	620140
	19	20	
	620070	620080	
	21	22	
	620100	620120	
	23	24	
	620150	620160	

Anno 2006

LEGENDA

TIPOLOGIA

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti conseguenti ad erosione accelerata

Sito di attenzione

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area territoriale tra i Bacini del F. Verdura e del F. Magazzolo

Limite comunale

