

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Dipartimento Territorio e Ambiente

Servizio 4 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L.267/98 e ss. mm. ii.)

Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061)

e area territoriale tra i

Bacini del F. Verdura e del Fiume Magazzolo (061A)

CARTA DEI DISSESTI N° 24

Comune di: Ribera

Scala 1:10.000

	1	2
3	619070	619080
4	619110	619120
5	619150	619160
6	619140	619150
7	619110	619120
8	619150	619160
9	620090	620100
10	620130	620140
11	620110	620150
12	619140	619150
13	619110	619120
14	619150	619160
15	620090	620100
16	620130	620140
17	620110	620150
18	628020	628030
19	628040	628070
20	628080	628110
21	628150	628160

Anno 2006

LEGENDA

TIPOLOGIA

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti conseguenti ad erosione accelerata

Sito di attenzione

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area territoriale tra i Bacini del F. Verdura e del F. Magazzolo

Limite comunale

