

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio 4 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"

Piano Stralcio di Bacino


per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(ART.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L.267/98 e ss. mm. ii.)

Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061)

e area territoriale tra i


Bacini del F. Verdura e del Fiume Magazzolo (061A)



CARTA DEI DISSESTI N° 25

COMUNE DI: RIBERA













Scala 1:10.000







Anno 2006




LEGENDA

TIPOLOGIA

-  Crollo e/o ribaltamento
-  Colamento rapido
-  Sprofondamento
-  Scorrimento
-  Frana complessa
-  Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
-  Colamento lento
-  Area a franosità diffusa
-  Deformazione superficiale lenta
-  Calanco
-  Dissesti conseguenti ad erosione accelerata
-  Sito di attenzione

STATO DI ATTIVITA'

-  Attivo
-  Inattivo
-  Quiescente
-  Stabilizzato artificialmente o naturalmente

-  Limite bacino idrografico
-  Limite area territoriale tra i Bacini del F. Verdura e del F. Magazzolo
-  Limite comunale

M
A
P
P
A

M
E
D
I
T
E
R
R
A
N
E
O

SECCA GRANDE

CAPO DELLA SECCA

CONTRADA

CASA CAMPESANO

RIBERA

CASA GERLANNA

CAPO DELLA SECCA