



**Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**


Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061) e
area territoriale tra i
Bacini del F. Verdura e del Fiume Magazzolo (061A)
(1° Aggiornamento Parziale)



CARTA DEI DISSESTI N° 23

COMUNI DI: CALTABELLOTTA-RIBERA-SCIACCA

Scala 1:10.000



Anno 2013

LEGENDA

TIPOLOGIA

- Crollo e/o ribaltamento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Scorrimento
- Frana complessa
- Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
- Colamento lento
- Area a franosità diffusa
- Deformazione superficiale lenta
- Calanco
- Dissesti conseguenti ad erosione accelerata
- Sito di attenzione

STATO DI ATTIVITA'

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente

- Limite bacino idrografico
- Limite area territoriale tra i Bacini del F. Verdura e del F. Magazzolo
- Limite comunale

