

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)


(ART.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L.267/98 e ss. mm. ii.)

Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061) e

area territoriale tra i

Bacini del F. Verdura e del Fiume Magazzolo (061A)

(1°Aggiornamento Parziale)



CARTA DEI DISSESTI N° 25

COMUNE DI: RIBERA


Scala 1:10.000





Anno 2013


LEGENDA


TIPOLOGIA


Crollo e/o ribaltamento


Colamento rapido


Sprofondamento


Scorrimento


Frana complessa


Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)


Colamento lento

Area a franosità diffusa


Deformazione superficiale lenta


Calanco


Dissesti conseguenti ad erosione accelerata


Sito di attenzione


STATO DI ATTIVITA'


Attivo


Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area territoriale tra i Bacini del F. Verdura e del F. Magazzolo

Limite comunale

