

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE  
Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"  
U.O.3.1 "Planificazione e Programmazione P.A.I."


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(ART. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Programmatica del 26/11/2014  
(Art. 130 della L.R. n. 6 del 03/05/2001)

Bacino Idrografico del Fosso delle Canne (065)  
e area territoriale tra i Bacini del F. Platani e del Fosso delle Canne (064)  
e area territoriale tra i Bacini del Fosso delle Canne e F. S. Leone (066)


GEOMORFOLOGIA

COMUNE INTERESSATO: REALMONTE



TAV. N. 10 - SCALA 1:10.000 - CTR N. 636060  
CARTA DEI DISSESTI

COMUNI DI:  
AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE - REALMONTE - SICULIANA



Anno 2015

## LEGENDA

### FENOMENI FRANOSI

- Crollo e/o ribaltamento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Scorrimento
- Frana complessa
- Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
- Colamento lento
- Area a franosità diffusa
- Deformazione superficiale lenta
- Calanco
- Dissesti dovuti ad erosione accelerata
- Sito d'attenzione

### STATO DI ATTIVITA'

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente

- Limite bacino idrografico
- Limite dell'area intermedia
- Limite comunale

