

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente

Dipartimento Regionale dell' Ambiente

Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

ART.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L.267/98 e ss. mm. ii.)

Bacino Idrografico del Fiume San Leone

ed Area intermedia compresa tra i Bacini

del F. San Leone e del F. Naro (067)

(1° Aggiornamento Parziale)

CARTA DEI DISSESTI N° 10

Comune di: Agrigento

Scala 1:10.000

Anno 2011

LEGENDA

TIPOLOGIA

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti conseguenti ad erosione accelerata

Sito di attenzione

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area intermedia

Limite comunale

