


Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE

Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)


(ART.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L.267/98 e ss. mm. ii.)

Bacino Idrografico del Fiume Palma (070)

Area intermedia tra i bacini

del F. Palma e del F. Naro (069)


(1°Aggiornamento Parziale)



CARTA DEI DISSESTI N° 03

COMUNI DI AGRIGENTO-PALMA DI MONTECHIARO


Scala 1:10.000




Anno 2011

LEGENDA


TIPOLOGIA




Crollo e/o ribaltamento




Colamento rapido




Sprofondamento




Scorrimento




Frana complessa




Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)




Colamento lento




Area a franosità diffusa



Deformazione superficiale lenta




Calanco




Dissesti conseguenti ad erosione accelerata


STATO DI ATTIVITA'




Attivo




Inattivo




Quiescente




Stabilizzato artificialmente o naturalmente



Limite bacino idrografico



Limite area intermedia



Limite comunale

