

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE

Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Bacino Idrografico del Fiume Palma (070)

Area intermedia tra i bacini

del F. Palma e del F. Naro (069)

(1°Aggiornamento Parziale)

CARTA DEI DISSESTI N° 07

COMUNI DI: AGRIGENTO-PALMA DI MONTECHIARO

Scala 1:10.000

	01	02
	637100	637110
03	04	05
636160	637130	637140
	06	07
	637150	
	08	09
	642010	642020
		642030

Anno 2011

LEGENDA

TIPOLOGIA

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti conseguenti ad erosione accelerata

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area intermedia

Limite comunale

