

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Bacino Idrografico del F. Imera Meridionale (072)

Area territoriale tra il Bacino Idrografico del F. Palma e il Bacino Idrografico del F. Imera Meridionale (071)

5° Aggiornamento "Parziale"

(C.T.R. N° 622150)

CARTA DEI DISSESTI

GEOMORFOLOGICI N° 24

Comuni di: CALASCIBETTA - VILLAROSA

Scala 1:10.000

Anno 2013

LEGENDA

FENOMENI FRANOSI

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti dovuti ad erosione accelerata

Sito d'attenzione

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite dell'area intermedia

Limite comunale