

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art. 1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L. 267/98 e ss. mm. ii.)

Bacino Idrografico del F. Imera Meridionale (072)

Area territoriale tra il Bacino Idrografico del F. Palma e il

Bacino Idrografico del F. Imera Meridionale (071)

(Art. 5 delle Norme di Attuazione di cui alla Relazione Generale del PAI Sicilia - Anno 2004)

5° Aggiornamento "Parziale"

(C.T.R. N° 631020)

CARTA DEI DISSESTI

GEOMORFOLOGICI N° 27

Comuni di: Caltanissetta - ENNA - Santa Caterina Villarmosa - Villarosa

Scala 1:10.000

Anno 2013

LEGENDA

FENOMENI FRANOSI

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti dovuti ad erosione accelerata

Sito d'attenzione

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite dell'area intermedia

Limite comunale

