

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(ART.1 D.L. 180/98 CONVERTITO CON MODIFICHE CON LA L.267/98 E SS.MM.II.)

1° Aggiornamento "Puntuale" del Bacino Idrografico del Fiume Gela e Area Territoriale tra il bacino del F. Gela e il bacino del F. Acate (077)

(C.T.R. N° 639010 - Tavola n° 5)

Territorio del Comune di Piazza Armerina (EN)

(art.5 delle norme di attuazione di cui alla Relazione Generale del PAI Sicilia – Anno 2004)



REPORT FOTOGRAFICO

Anno 2011



LOCALITA' QUARTIERE "ITRIA-STRADONELLO-CANALI"



Foto n.01: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), Chiesa Santa Maria dell'Itria



Foto n.2: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), particolare del paramento murario crollato lato ovest



Foto n.3: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), stabile lesionato con sopraelevazione in via Itria



Foto n.4: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), fabbricato fessurato e sgombrato in via Golino n.10



Foto n.5: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), particolare fratture in fabbricato di via A. Golino n.10



Foto n.6: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), particolare fratture in fabbricato di via A. Golino n. 6, angolo via Bologna



Foto n.7: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), esempio di fabbricazione in 4 piani e sopraelevazione su versante in terrazzamento antropico



Foto n.8: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), fratture in fabbricato posto a valle di via Stradonello ed a monte della Chiesa dell'Itria.



Foto n.9: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), fabbricato crollato anni 50'-60'



Foto n.10: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), particolare di fabbricato del Cortile Arena con fessure con rigetto centimetrico



Foto n.11: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), fabbricato nel Cortile Arena con fratture vistose metriche e beanti.



Foto n.12: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), particolare dei muri in pietrame spanciati e puntellati che contengono i terrazzamenti della zona di monte del versante



Foto n.13: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), lesione muro in pietrame a valle edificio multipiano angolo via Licata di cui alla foto n.7



Foto n.14: Località Quartiere Itria (codice dissesto 077-4PA-051), particolare frattura beante interna allo spiazzo pertinenziale esterno edificio angolo via Licata.



LOCALITA' "PENDICI DI VIA MAZZINI E DELL'EX CINEMA ARISTON"



Foto n.15: area delle pendici di via Mazzini (codice dissesto 077-4PA-061), particolare dello sprofondamento della sede stradale - piazzale zona via Mazzini



Foto n.16: Particolare del sito di attenzione 077-4PA-068 nell'area dell'edificio dell'ex cinema Ariston

LOCALITA' "COSTA SAN FRANCESCO"




Foto n.17: Panoramica E-W di Costa San Francesco con porzione di versante privo di interventi di protezione antierosiva e consolidante (codice dissesto 077-4PA-062)



Foto n.18: Panoramica E-W di Costa San Francesco con porzione di versante privo di interventi di protezione antierosiva e consolidante (codice dissesto 077-4PA-062)