

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE

Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"

U.O. 3.1 "Pianificazione e Programmazione P.A.I."

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2008, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Programmatica del 06-05-2015

(Art. 130 della L.R. n. 6 del 03/05/2001)

Bacino idrografico del Fiume Tellaro (086)

Area Territoriale tra il bacino del Fiume Tellaro e Capo Passero (085)

GEOMORFOLOGIA

COMUNI INTERESSATI: PACHINO - PORTOPALO DI CAPO PASSERO



TAV. N. 26 - SCALA 1:10.000 - CTR N. 652100
CARTA DEI DISSESTI
COMUNI DI:
PACHINO - PORTOPALO DI CAPO PASSERO



Anno 2015

LEGENDA

FENOMENI FRANOSI

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti dovuti ad erosione accelerata

Sito d'attenzione

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo


Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area territoriale

Limite comunale



C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) - Volo A.T.A. 2007/2008