




GEOMORFOLOGIA

COMUNE INTERESSATO: SIRACUSA



TAV. N. 8 - SCALA 1:10.000 - CTR N. 646160  
CARTA DEI DISSESTI  
COMUNE DI SIRACUSA



Anno 2015

LEGENDA

FENOMENI FRANOSI

- Crollo e/o ribaltamento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Scorrimento
- Frana complessa
- Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
- Colamento lento
- Area a franosità diffusa
- Deformazione superficiale lenta
- Calanco
- Dissesti dovuti ad erosione accelerata
- Sito d'attenzione

STATO DI ATTIVITA'

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente

- Limite bacino idrografico
- Limite area territoriale
- Limite comunale



C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) - Volo A.T. 2007/2008