

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo"

U.O. 3.1 "Pianificazione e Programmazione P.A.I."

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. II.)

Conferenza Programmatica del 06-05-2015

(Art. 130 della L.R. n. 6 del 03/05/2001)

Area Terr.le tra il bacino del F. Cassibile e il bacino del F. di Noto (Asinaro) (088)

Bacino idrografico del Fiume Cassibile (089)

Area Terr.le tra il bacino del F. Anapo e il bacino del F. Cassibile (090)

Geomorfologia

Comune Interessato: Siracusa

TAV. N. 12 - Scala 1:10.000 - CTR N. 649030

Carta dei dissesti

Comuni di:

Avola - Noto - Siracusa

Anno 2015

LEGENDA

FENOMENI FRANOSI

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti dovuti ad erosione accelerata

Sito d'attenzione

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area territoriale

Limite comunale

