

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L.267/98 e ss. mm. ii.)

Bacino Idrografico del Fiume Simeto (094)

area tra i bacini del Simeto e del S. Leonardo (094A)

Laghi di Pergusa (094B) e Maletto (094C)

4° AGGIORNAMENTO "PARZIALE"

Comuni aggiornati: CESARO' e SAN TEODORO

CARTA DEI DISSESTI N° 12

COMUNE DI CESARO'

Scala 1:10.000

Anno 2011

LEGENDA

TIPOLOGIA

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti conseguenti ad erosione accelerata

Sito d'attenzione

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area intermedia e laghi di Pergusa e Maletto

Limite comunale