



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

**no Idrografico del Fiume Simeto (094)
acini del Simeto e del S. Leonardo (094A)
i di Pergusa (094B) e Maletto (094C)**















CARTA DEI DISSESTI N° 13
COMUNI DI: CESARO'- MANIACE-SAN TEODORO
Scala 1:10.000







Anno 2011




LEGENDA

TIPOLOGIA

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Crollo e/o ribaltamento |
|  | Colamento rapido |
|  | Sprofondamento |
|  | Scorrimento |
|  | Frana complessa |
|  | Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV) |
|  | Colamento lento |
|  | Area a franosità diffusa |
|  | Deformazione superficiale lenta |
|  | Calanco |
|  | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata |
|  | Sito d'attenzione |

STATO DI ATTIVITA'

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Attivo |
|  | Inattivo |
|  | Quiescente |
|  | Stabilizzato artificialmente o naturalmente |

-  Limite bacino idrografico
 Limite area intermedia e laghi di Pergusa e Maletto
 Limite comunale

