

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Dipartimento Territorio e Ambiente

Servizio 4 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo"


Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(ART.1 D.L. 180/98 CONVERTITO CON MODIFICHE CON LA L.267/98 e ss. mm. ii.)

Bacino Idrografico del Fiume

Anapo (091)



CARTA DEI DISSESTI N° 04

Comuni di :  
Buccheri-Buscemi

Scala 1:10.000



Anno 2005

LEGENDA

FENOMENI FRANOSI



Crollo e/o ribaltamento



Colamento rapido




Sprofondamento



Scorrimento



Frana complessa




Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)



Colamento lento



Area a franosità diffusa




Deformazione superficiale lenta



Calanco




Dissesti dovuti ad erosione accelerata




Area d'attenzione per dissesti potenziali


STATO DI ATTIVITA'




Attivo




Inattivo



Quiescente



Stabilizzato artificialmente o naturalmente



Limite bacino idrografico



Limite comunale

