


Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"
Piano Stralcio di Bacino
'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)


4° AGGIORNAMENTO "PARZIALE"

Comuni aggiornati: CESARO' e SAN TEODORO















COMUNI DI: BRONTE - CESARO' - MANIACE - SAN TEODORO - TROINA

Scala 1:10.000








Anno 2011

TIPOLOGIA

- | | |
|--|---|
|  | Crollo e/o ribaltamento |
|  | Colamento rapido |
|  | Sprofondamento |
|  | Scorrimento |
|  | Frana complessa |
|  | Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV) |
|  | Colamento lento |
|  | Area a franosità diffusa |
|  | Deformazione superficiale lenta |
|  | Calanco |
|  | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata |
|  | Sito d'attenzione |

STATO DI ATTIVITA'

- | | |
|---|---|
|  | Attivo |
|  | Inattivo |
|  | Quiescente |
|  | Stabilizzato artificialmente o naturalmente |

- 
- Limite bacino idrografico
 - Limite area intermedia e laghi di Pergusa e Maletto
 - Limite comunale

