

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Dipartimento Territorio e Ambiente

Servizio 4 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo"

Piano Stralcio di Bacino

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L.267/98 e ss.mm.ii.)

Bacino Idrografico del Fiume

Acate Dirillo

CARTA DEI DISSESTI N° 29

Comuni di:

Chiaramonte Gulfi

Scala 1:10.000

Giugno 2004

1	2	3	4	5	6	7	8
644010	644020	644030	644040	644050	644060	644070	644080
12	13	14	15	16	17	18	19
644090	644100	644110	644120	644130	644140	644150	644160
25	26	27	28	29	30	31	32
644170	644180	644190	644200	644210	644220	644230	644240

LEGENDA

FENOMENI FRANOSI

Crollo e/o ribaltamento

Colamento rapido

Sprofondamento

Scorrimento

Frana complessa

Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)

Colamento lento

Area a franosità diffusa

Deformazione superficiale lenta

Calanco

Dissesti conseguenti ad erosione accelerata

STATO DI ATTIVITA'

Attivo

Inattivo

Quiescente

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite comunale

